

MANUAL DE LIMPIEZA

Tarimas, revestimientos y vallas de madera tecnológica

1 ANTES DE COMENZAR

Consejos

- » Un mantenimiento regular y periódico contribuye al mejor estado del material y su conservación.
- » Por su seguridad, utilice guantes de protección en todo el proceso de limpieza.

Recomendaciones

- » Existen en el mercado gran variedad de limpiadores exclusivos para madera tecnológica, aunque cualquier limpia-hogar neutro, no jabonoso, es suficiente.
- » Si no está seguro sobre el producto que va a utilizar para la limpieza, es aconsejable probar en una pequeña zona no visible y seguir las instrucciones del fabricante. No emplear disolventes industriales o ácidos fuertes.

Observaciones

- » Es normal que el material atenúe la intensidad del color inicial los primeros meses de exposición solar.
- » Si el material está sumergido en agua durante periodos largos, y continuados, puede afectar a su durabilidad.

UTENSILIOS RECOMENDADOS



Cepillo cerdas
plásticas



Haragán
escurridor



Cepillo cerdas
metálicas

2 LIMPIEZA Y LAVADO

- » Antes de comenzar, eliminar la suciedad y polvo depositado sobre la superficie de las piezas.
- » El proceso de limpieza siempre se realiza en el sentido longitudinal de las lamas.

1. LIMPIEZA PERIÓDICA. Proceder a la limpieza con una fregona o paño empleando un producto limpia-hogar para suelo convencional, disuelto en agua. Aclarar abundantemente y estirar el agua con un haragán escurridor para que seque fácilmente y no quede agua estancada en la superficie.

2. LIMPIEZA PROFUNDA. Si este método no es suficiente, o las piezas presentan demasiadas manchas, se limpiará con limpia-hogar disuelto en agua pero aplicándolo con un cepillo limpiador de cerdas plásticas duras. Se aclara abundantemente y se estira el agua con un haragán escurridor para facilitar el secado.

3. ELIMINAR ARAÑAZOS o manchas persistentes. Un ligero raspado con un cepillo de cerdas metálicas ó papel de lija, siempre en el sentido de la veta, será suficiente. A continuación, limpiar de forma habitual. En los modelos NeoCros y NeoFront (encapsulados) el cepillado debe ser más ligero.

3 ACLARADO Y SECADO

Aclarar bien la superficie con abundante agua tras el proceso de limpieza. Para evitar cercos de humedad, que se pueden generar sobre la superficie, es importante el secado con un haragán escurridor. De esta forma no se produce estancamiento del agua.

- » Un secado adecuado es primordial para obtener resultados satisfactorios.