

Guía de limpieza.

Consejos y recomendaciones
para Tarimas, Revestimientos y
Vallas de Madera Tecnológica.



Paso 1. Humedecer

Con abundante agua, humedecer hasta empapar las piezas.



Paso 2. Enjabonar

Proceder a la limpieza con una fregona o cepillo empleando un producto limpiahogar para suelo convencional disuelto en agua.



Paso 3. Aclarar

Aclarar abundantemente con agua hasta retirar todo el jabón de la superficie.



Paso 4. Secar

Para evitar cercos de humedad, que se pueden generar sobre la superficie, es importante el secado con un haragán escurridor.
Un secado adecuado es primordial para obtener resultados satisfactorios

-Consejo-

Para todos los pasos anteriores, se puede emplear una maquina de limpieza de agua a presión (tipo karcher) siempre controlando la presión adecuada de la maquina (en función de su potencia) y manteniendo una distancia mínima de medio metro.



Eliminar arañazos.

Un ligero raspado con un cepillo de cerdas metálicas ó papel de lija, siempre en el sentido de la veta, será suficiente.
A continuación, limpiar de forma habitual.

En los modelos NeoCros y NeoFront (encapsulados) el cepillado debe ser más ligero.

Un mantenimiento regular y periódico contribuye al mejor estado del material y su conservación.

Existen en el mercado gran variedad de limpiadores exclusivos para madera tecnológica, aunque cualquier limpia-hogar neutro, es suficiente.

Si no está seguro sobre el producto que va a utilizar para la limpieza, es aconsejable probar en una pequeña zona no visible y seguir las instrucciones del fabricante.

No emplear disolventes industriales, agentes oxidantes ni ácidos fuertes.